



Bogotá D.C., martes 08 de julio de 2025

Señor(a)  
Anónimo  
Bogotá D.C

ASUNTO: Respuesta al radicado 20257100152842 SCR del 03 de julio 2025. Relacionado con el inmueble ubicado en la carrera Calle 11 9 57, barrió Centro Administrativo, UPL Teusaquillo. - SDQS 3206152025

Señor anónimo,

Reciban un cordial saludo del equipo de la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Hemos recibido su comunicación en la cual informa lo siguiente:

*“(...) Envío imágenes de obras que se viene realizando en el inmueble ubicado en la Calle 11 9 57 desde hace 1 mes. Por favor hacer una visita de inspección para corroborar si se tienen permisos ya que la casa fue demolida en su totalidad siendo este un inmueble de interés patrimonial. (...)”*

En este orden de ideas, le indicamos que la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, asignó a las Autoridades Especial de Policía la competencia para imponer las medidas correctivas a que hay lugar por la ocurrencia de los comportamientos contrarios a la protección y conservación del patrimonio cultural, descritos en el artículo 115 de la mencionada ley.

Igualmente le informamos, que es competencia de esta entidad atender los asuntos señalados en la Ley 397 de 1997 “Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.”, es por ello que en la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte se adelantan procesos administrativos sancionatorios, por las faltas contra el patrimonio cultural de la Nación de que trata el artículo 15 de la ley 397 de 1997 citada.

De acuerdo con lo anterior, con el fin de tramitar su solicitud y en el marco de nuestras competencias, le comunicamos que se programó una visita de inspección técnica con el fin de poder determinar el alcance las obras ejecutadas y las afectaciones de ámbito patrimonial que hayan sido vulneradas en el inmueble ubicado en la Calle 11 9 57, barrió Centro Administrativo, UPL Centro Histórico de la





ciudad de Bogotá D.C. así como de sus colindantes, dicha visita fue programada el próximo viernes 18 de julio 2025 entre las 9:30 pm a 10:30 pm.

En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud agradeciendo su colaboración para el cuidado y preservación del patrimonio cultural del distrito capital.

Con un saludo cordial,


**EDGAR ANDRES FIGUEROA VICTORIA**  
Subdirector de Infraestructura y Patrimonio  
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyectó: Arq. Yesid Delgado Maldonado – Profesional Especializado - Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural  
Aprobó: Arq. Ariel Rodrigo Fernández – Profesional Especializado - Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural.

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución, fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy lunes, 09 de julio 2025, se fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles.

Constancia de des fijación. El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, lunes 14 de julio 2025, a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

<b>Documento 20253300124031 firmado electrónicamente por:</b>	
<b>Edgar Andrés Figueroa Victoria</b>	Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural Fecha firma: 09-07-2025 09:36:44
<b>Ariel Rodrigo Fernández Baca</b>	Profesional Especializado Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural Fecha firma: 08-07-2025 14:11:16
<b>Willington Yesid Delgado Maldonado</b>	Profesional Especializado Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural Fecha firma: 08-07-2025 12:02:17
 d9c4e047edf01813033932f2727399e850006bacb784659428209080e15c9630 Codigo de Verificación CV: ef184	

